



KONGSBERG

Aiwell AS
Bjørnsøns vei 13
3117 Tønsberg

Att: Asle Ingmar Johnsen

Deres ref.:

Vår ref.:
APM

Dato :
21.01.2004

Erfaringer med Aiwell-Stjerner og Aiwell-Taksluk

Viser til din henvendelse 19.01.2004. Vi kan bekrefte at vi enkelte vintre har registrert tildels store isbelastninger på våre flate tak og derfor har montert mer enn 100 Aiwell-stjerner på en del av vår eksisterende bygningsmasse. Vi har også registrert taklekkasje på et bygg hvor en jordfeil satte Aiwell-stjernen ut av drift.

De siste 5 årene har vi montert Aiwell-Taksluk på alle våre nybygg. Det er benyttet både UV og konvensjonelt avløp, og vi har ikke registrert kondensproblemer fra noe sluk. Vi har heller ikke mottatt innvendinger fra entreprenørene mot takslukene.

Våre erfaringer gjennom mer enn 10 år med Aiwell-systemene er meget gode.

Med vennlig hilsen

Kongsberg Næringspark AS


Asle Per Myklebust
Teknisk sjef