




Sensor Interface Bus. Bruk kabel cat6 m/skjerm eller tilsvarende.



T1000 Temp sensor. (Opsjon 1)

Note: For valg av temperatursensor tilkoblet Tiny, velg mellom opsjon 1 eller 2.



Multisensor Temp, (Opsjon 2)
Max 8 enheter

Tilkobling for evt flere enheter

På siste SIBus, monter endemotstand

Produkt oversikt AC3000

Tegningnr:

Revisjon:

Saltak

04.4.016

A

